

Tab. 2.1 Normzahlen nach DIN 323 (Auszug)

Die Reihen können durch Multiplizieren mit den ganzzahligen Zehnerpotenzen ... 0,01 0,1 1 10 100 1000 ... beliebig nach unten oder oben erweitert werden. Die Reihen R' gelten auch als Normmaße in mm

Grundreihen Hauptwerte				Rundwertreihen Rundwerte			Grundreihen Hauptwerte				Rundwertreihen Rundwerte					
R5	R10	R20	R40	R'10	R'20	R'40	R5	R10	R20	R40	R'10	R'20	R'40			
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0	4,0	4,0	1,15	4,0	4,0	4,0			
			1,06			1,05				3,35				3,2	3,2	3,2
			1,12			1,1				3,55				3,6	3,6	3,6
	1,18	1,2	3,75	3,8	3,8	3,8										
	1,25	1,25	4,0	4,0	4,0	4,0										
	1,32	1,3	4,25	4,2	4,2	4,2										
	1,4	1,4	4,5	4,5	4,5	4,5										
	1,5	1,5	4,75	4,8	4,8	4,8										
	1,6	1,6	5,0	5,0	5,0	5,0										
	1,7	1,7	5,3	5,3	5,3	5,3										
1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	6,3	6,3	6,3	5,6	6,3	6,3	6,3			
			1,7			1,8				5,6				5,6	5,6	5,6
			1,8			1,8				5,6				5,6	5,6	5,6
	1,9	1,9	6,0	6,0	6,0	6,0										
	2,0	2,0	6,3	6,3	6,3	6,3										
	2,12	2,1	6,7	6,7	6,7	6,7										
	2,24	2,2	7,1	7,1	7,1	7,1										
	2,36	2,4	7,5	7,5	7,5	7,5										
	2,5	2,5	8,0	8,0	8,0	8,0										
	2,65	2,6	8,5	8,5	8,5	8,5										
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	10,0	10,0	10,0	8,0	10,0	10,0	10,0			
			2,65			2,6				8,5				8,5	8,5	8,5
			2,8			2,8				9,0				9,0	9,0	9,0
			3,0			3,0				9,5				9,5	9,5	9,5
			10,0			10,0				10,0				10,0	10,0	10,0